


名称	修改日期	类型	大小
AuxiliaryTool	2021/12/3 16:16	文件夹	
BootCode	2022/8/18 17:39	文件夹	
conf	2021/12/3 16:16	文件夹	
GPCODE	2023/2/28 11:22	文件夹	
GPConfig	2015/11/19 16:20	文件夹	
OutputBin	2023/2/28 11:22	文件夹	
PackConfig	2021/12/3 16:14	文件夹	
SDRAM Calibration	2021/12/3 16:14	文件夹	
USBMassProductionTool	2021/12/3 16:14	文件夹	
VendorDB	2021/12/3 16:14	文件夹	
AppCodePacker.dll	2015/4/16 17:53	应用程序扩展	718 KB
BootAreaPacker.dll	2015/4/16 17:52	应用程序扩展	675 KB
CrashRpt.dll	2014/12/8 11:45	应用程序扩展	250 KB
DownloadInfo.ini	2014/8/29 13:14	配置设置	2 KB
G+CodePacker.exe	2015/4/16 17:54	应用程序	2,147 KB
G+CodePacker_AU.exe	2021/12/28 18:01	应用程序	5,774 KB
G+CodePacker_AU使用说明.txt	2021/12/27 16:29	文本文档	2 KB
GPCODE.ROM	2022/1/11 11:30	ROM 文件	1 KB
GPCODE.ROM.gz	2023/2/28 11:22	GZ 文件	1 KB
GPCODE.ROM.nozp	2022/1/11 11:30	NOZP 文件	1 KB
LRunas.dll	2015/3/24 16:17	应用程序扩展	255 KB
ROMGen_Log.txt	2023/2/28 11:22	文本文档	1 KB
UserOption.ini	2023/2/28 11:22	配置设置	5 KB
UserOption_default.ini	2014/8/29 13:14	配置设置	3 KB

第一步：检查要烧录的软件根目录中是否存在图中红框中的文件，若存在，应将其删除；
StepOne: Please make sure that the file in the red box above does not exist!



第二步：检查要烧录的 bin 文件(任何在 G+CodePacker.exe 软件中第二个界面 AppArea, Part0 Image File 选择的 bin)，确保 bin 文件属性中的只读属性不要被勾选上，勾选上要将其取消

StepTwo: Please make sure that the “read-only” attribute in the bin file attribute is unchecked, if checked, please remove it!